



RU-7

Скоростная, пневматическая машина для изменения формы давлением



Зажим



инструменты



образец

Технические подробности:

Скоростная, пневматическая машина

Не требуется электрическое подключение

Ход инструмента устанавливается

Переключение на 2 или 4 шага

Смена инструмента меньше чем за 5 минут

Минимальная смазка

Пневматические приводы не требуют много ухода, экономят энергию и не вырабатывают тепла

В результате компактной конструкции и отказа от гидравлики и электроники станок легко транспортируется и переставляется

Дополнительные комплектующие / опции:

Комплект инструмента

Защитный кожух

Различные зажимы

Подающий магазин

Соединение с другими станками

Специфические желания клиентов

Технические данные:

Количество инструмента 1 или 4

Длина подачи инструмента 40 мм + подача

Сила давления макс. 70 кН

Сила зажима заготовки 130 кН

Электрическое подключение не требуется

Точность повтора 0,02 мм

Скорость обработки 1 сек для 1 шага (Обработка, ход вперед и назад)

Скорость работы 4 шага за 6 сек

Расстояния шага 85 мм

Сжатый воздух мин. 6 бар, около 1600 л/мин

Габариты (Д, Ш, В) около 1400 x 900 x 2000 мм

Вес около 700 кг

Розенбергер АО

Am Häuslerain 16, 79263 Simonswald - Германия

Телефон: +49(0)7683-91900-0, Телефакс: +49(0)7683-91900-29

E-Mail: Info@RosenbergerAG.com www.RosenbergerAG.com

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 15/08